

8 Arten der Verschwendung

1. Überproduktion

zu früh, zu schnell, zu viel herstellen



2. Überhöhte Lagerhaltung

Material wartet auf Verwendung



3. Herstellung fehlerhafter Teile

hoher Ausschuss, hohe Nacharbeit oder aufwendige Qualitätskontrolle



4. Warten

verzögern der Produktion durch Mitarbeiter, Maschinen, ...



5. Überflüssiger Transport

lange Transportwege, provisorisches Abstellen und unnötig häufiges Ein- und Auslagern



6. Unnötige Bewegungen

unnötige Gehwege durch Beschaffung oder Suchen von Hilfsmitteln, Werkzeugen oder Teilen



7. Überflüssiger Herstellungsprozess

ungünstiger Produktionsprozess (z.B. Produktion von Produkten mit einer Qualität, die höher ist, als vom Kunden gefordert)



8. Verschwendung des Wissens

verlieren von Zeit, Fähigkeiten, Ideen, Verbesserungen und der Möglichkeit voneinander zu lernen



Für Verschwendung zahlt der Kunde nicht!

Unternehmensberatung KRAUS & KRAUS

Oliver Kraus
Maxschachtstraße 18a
D-96342 Stockheim

Telefon: +49 (9265) 9651
Telefax: +49 (9265) 9652
Mobile: +49 (171) 193 7616

E-Mail: oliver.kraus@ubkraus.de
Web: www.ubkraus.de